

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN

PRIMORDIA 1

Nombre de la obra:

Construcción 3ra. Etapa Edificio "P", incluye 9 aulas y módulo de escaleras, Unidad Regional Culiacán.



Porcentaje de avance

100.00%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON

ACCESO ESTACIONAMIENTO




Dirección Postal: Unidad Regional Culiacán, Carret. a Culiacancito KM.1.5 (Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N) Col. 4 de Marzo, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral izquierda



F4: Fachada lateral derecha

Observaciones :



F5: Foto interior de la obra.

ARG. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REQUILADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

CRISTINA AVILA
DRA. CRISTINA AVILA VALDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. PEDRO FLORES LEAL
RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ENERO-MARZO 2024

Fecha de elaboración: 01/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN

UAdO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

Porcentaje de avance

100.00%

PRIMARIDAD 2 Nombre de la obra:

Construcción de 4ta. Etapa de Edificio de Rectoría, incluye instalación de aluminio, cristal templado, acabados interiores y exteriores e instalaciones generales en edificio en sus tres niveles, en Unidad Regional Los Mochis.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Unidad Regional Los Mochis, Blvd. Macario Gaxiola SN Col. Las Malvinas, C.P. 81217, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5. Foto interior de obra.

Observaciones :

ARQ. JOSÉ SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DRA. CRISTINA ÁVILA VALDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. PEDRO FLORES LEAL
RECTOR

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


Enero-Marzo 2024

Fecha de elaboración: 01/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN 	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Construcción de 5ta. etapa Edificio J. Incluye 04 aulas, Unidad Regional Guasave.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
Porcentaje de avance 100.00%	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  <p>Dirección Postal: Unidad Regional Guasave, Av. Universidad s/n, Fraccionamiento Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.</p>


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda

Observaciones :



F5: Foto interior de la obra.


 ARQ. NOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


 DRA. CRISTINA AVILA VALDEZ
 DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN


 DR. PEDRO FLORES LEAL
 RECTOR

NOTA
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Enero-Marzo 2024

Fecha de elaboración: 01/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

100.00%

PRIMORDIA

4

Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de Edificio CLAE incluye 04 aulas, Unidad Regional Los Mochis.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Unidad Regional Los Mochis, Blvd. Macario Gaxiola SN Col. Las Malvinas, C.P. 81217, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5: Foto interior de aula.

Observaciones :

[Signature]
ARG. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

[Signature]
DRA. CRISTINA ÁVILA VALDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

[Signature]
DR. PEDRO FLORES LEA
RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Enero-Marzo 2024

Fecha de elaboración: 01/04/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

100.00%

PRIMORDIA 5

Nombre de la obra: **Construcción de 4ta. Etapa de Edificio "A", incluye 02 aulas, arriba de módulo de baños de planta baja en Extensión El Rosario**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Extensión El Rosario, Carretera a Aquaverde km 1.8, C.P. 82672, El Rosario, Sinaloa.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5: Foto interior de aula.

Observaciones :

Foto fachada lateral derecha: Los trabajos en ejecución del muro arquitectónico son bajo contrato de Recursos Propios 2024.

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DRA. CRISTINA ÁVILA VALDEZ
DIRECTORA DE PLANACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. PEDRO FLOR DE ALCALÁ
RECTOR

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para sílo se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.