

2024



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

Tercera y última de la gestión

Julio-Septiembre 2024

Fecha de emisión de: 01/10/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Entidad Adversaria: ENUSA

Clave del Proyecto: 00000000



SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto ejecutado, Reservas, Especies de construcción, Facturas recibidas, Observaciones, Ranking a M TESCFE, and Actas. It contains 5 rows of project data.

Handwritten signature and stamp of the project manager.

Cristina Avila

Handwritten signature and stamp of the project manager.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


Julio-Septiembre 2024

Fecha de elaboración: 01/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN   Porcentaje de avance <b>40.00%</b>	PRIORIDAD <b>1</b> Nombre de la obra: <b>Construcción de 3ra. etapa de Edificio "B". Incluye 02 aulas arriba de módulo de baños de planta baja, Unidad Regional El Fuerte.</b>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</th> <th>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</th> <th>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>             Dirección Postal: Unidad El Fuerte., Carretera El Fuerte-Choix, KM. 1.5. C.P.81820 El Fuerte Sinaloa.         </td> </tr> </tbody> </table>	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS		
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS				
		  Dirección Postal: Unidad El Fuerte., Carretera El Fuerte-Choix, KM. 1.5. C.P.81820 El Fuerte Sinaloa.				

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5: Fotos interior de aula

Observaciones:

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

*[Handwritten signature]*  
 ARG. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

*[Handwritten signature]*  
 DRA. CRISTINA ÁVILA VALDÉZ  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

*[Handwritten signature]*  
 DR. PEDRO FLORES LEAL  
 RECTOR

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Julio-Septiembre 2024

Fecha de elaboración: 01/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

26.00%

PRIOIRIDAD

2

Nombre de la obra: **Construcción de 6ta. etapa Edificio "J". Incluye 06 aulas y 01 laboratorio, Unidad Regional Guasave.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Unidad Regional Guasave, Av. Universidad s/n, Fraccionamiento Villa Universidad, C.P. 81048, Guasave, Sinaloa.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5.- Foto interior de aulas

Observaciones :

NOTA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

*[Signature]*  
ARG. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

*[Signature]*  
DRA. CRISTINA ÁVILA VALDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

*[Signature]*  
DR. PEDRO FLORES ESPINOZA  
RECTOR

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Julio-Septiembre 2024

Fecha de elaboración: 01/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

45.00%

Prioridad 3

Nombre de la obra: Construcción de 5ta. etapa de Edificio CLAE. Incluye 07 aulas y módulo de baños, Unidad Regional Los Mochis.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Unidad Regional Los Mochis, Blvd. Macario Gaxiola SN Col. Las Malvinas, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5: Foto interior de aula

Observaciones:

*[Signature]*  
ARJ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

*[Signature]*  
DRA. CRISTINA ÁVILA VALDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

*[Signature]*  
DR. PEDRO FLORES LEAL  
RECTOR

NOTA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Julio-Septiembre 2024

Fecha de elaboración: 01/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROGRESIÓN 4

Nombre de la obra: **Construcción de 5ta. etapa de Edificio "A", Incluye 11 aulas y módulo baños, Extensión El Rosario.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Extensión El Rosario, Carretera a Aguaverde km 1.8, C.P. 82672, El Rosario, Sinaloa.



Porcentaje de avance

22.00%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5: Foto exterior de obra

Observaciones:

*[Handwritten signature]*  
DR. JOSE SEBASTIÁN GARCÍA PESALADO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

*[Handwritten signature]*  
DR. CRISTINA ÁVILA VALDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

*[Handwritten signature]*  
DR. PEDRO FLORES LEAL  
RECTOR

NOTA:  
\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
Julio-Septiembre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Fecha de elaboración: 01/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN:  **UAdeO**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

PROCESOS: **5** Nombre de la obra: **Construcción 3ra. etapa Edificio "P". Incluye 02 módulos de baños en planta baja y primer nivel, Unidad Regional Culiacán.**

Porcentaje de avance: **30.00%**

**GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**



**CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO**



**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS**



Dirección Postal: Unidad Regional Culiacán, Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N Col. 4 de Marzo, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Fachada lateral derecha



F4: Fachada lateral izquierda



F5: Foto exterior de obra

Observaciones:

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

ARG. DEL SEBASTIÁN GARCÍA REBALADO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Cristina Avila  
DRA. CRISTINA ÁVILA VALDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. PEDRO FLORES LEAL  
RECTOR